




SERVICE INFO – INA 0050



Pohon agregátů Mercedes-Benz:

Montážní pokyny k napínacím jednotkám 534 0243 10 a 534 0244 10

Výrobce:	Mercedes-Benz
Modely:	A-Klasse (W168) B-Klasse (W245) Vaneo (414)
Motory:	1.4 (166.940) 1.5 (266.920) 1.6 (166.960, 166.961) 1.7 (266.940) 1.9 (166.990, 166.991) 2.0 (266.960, 266.980) 2.1 (166.995) 1.7D (668.940, 668.941, 668.942, 668.914)
OE č.:	(1) A 166 200 09 70 (2) A 668 200 21 70
Objednací č.:	(1) 534 0243 10 (2) 534 0244 10



Obrázek 1: 534 0243 10 – nosník s napínací jednotkou v pohonu agregátů a schéma pohonu

Legenda k obrázku 1:

- (1) Napínací jednotka s napínacím ramenem (T) a vodícími kladkami (G1/G2)
- (AC) Kompresor klimatizace
- (GEN) Alternátor
- (CS) Kliková hřídel
- (WP) Vodní čerpadlo

U výše uvedených vozidel, ve kterých je montována napínací jednotka 534 0243 10 nebo 534 0244 10, může docházet ke vzniku hluků nebo ke zvýšenému opotřebením řemenu. Tyto projevy se mohou vyskytovat i po výměně napínací jednotky.

Pokyn:

Bezpodmínečně je nutné dodržet pořadí montáže a utahovací momenty šroubů napínací jednotky. Příslušný montážní návod je přiložen k produktu.

Schaeffler Automotive Aftermarket doporučuje přesně překontrolovat souosost řemenic jednotlivých agregátů, zvláště alternátoru a vodního čerpadla. Pokud se zjistí přesazení, je nutné je bezpodmínečně korigovat.

Další pokyny:

- Překontrolujte funkci alternátorové volnoběžky a v případě potřeby ji vyměňte.
- Napínací jednotku vyměňujte pouze kompletně. V jednotce obsažený napínák řemenu nelze vyměňovat jednotlivě.

Schaeffler REPPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.reppert.cz, reppert.cz@schaeffler.com
REPPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPPERT

INA 0050