



SERVICE INFO – INA 0154



Vodicí kladka 532 0833 10

Musí být použity přiložené šrouby

Výrobce:	Subaru
Modely:	Forester, Impreza, Legazy, Outback
Motory:	1.5, 2.0, 2.5
Obj. č.:	532 0833 10 530 0522 09 530 0522 10 530 0563 10

Aktuální přiřazení viz katalog dílů



Obrázek: Vratná kladka 532 0833 10 se šroubem

Při montáži vodicí kladky 532 0833 10 (obrázek) se musí použít přiložené šrouby.

Šrouby používané výrobcem vozidla jsou příliš dlouhé pro upevnění vodicí kladky 532 0833 10. Profesionální montáž by s nimi nebyla možná.

Při použití nevhodných šroubů nelze vyloučit poškození rozvodového systému s následným poškozením motoru.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.

Tel. +420 267 298 601-7

Hotline +420 602 240 554

aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.cz

INA 0154



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET