

Unidad tensora hidráulica para transmisión del grupo auxiliar - 534 0014 10

Fabricante: Audi, Skoda, Volkswagen

Modelos:

Audi: A4, A6
 Skoda: Superb
 Volkswagen: Bora, Golf IV, Passat

Motor: 1.9 TDI, 2.0 TDI

Nº de artículo: 534 0014 10

Referencias

originales: 038 903 315 D
 038 903 315 P




Fig. 1: Representación detallada de 534 0014 10 con todos los componentes

Cambio de material:

En esta unidad se utilizan de forma inmediata los anillos sintéticos negros, en vez de los blancos (ver Fig. 2). Es posible que se mezclen ambas variantes durante la fase de transición. La conversión no tiene ninguna influencia sobre la función técnica y ambas versiones se pueden utilizar de forma ilimitada en los vehículos indicados.

¡Nota!

Debido a las altas fuerzas en las transmisiones del grupo, en las que se utiliza esta unidad tensora, recomendamos la sustitución de la polea rígida del alternador por una **polea libre de alternador INA**.

Ésto permite una descarga considerable para todos los componentes dentro de la transmisión del grupo.

Podrá encontrar la polea libre de alternador prevista para su vehículo en nuestros catálogos.

Leyenda para la Fig. 1:

Componentes principales:

- (1) Vista general de la unidad tensora 534 0014 10*
- (2) Polea de inversión 532 0155 10*
- (3) Amortiguador hidráulico 533 0021 10*
- (4) Apoyo básico con tornillo**

Pares de apriete:

- (5) Tornillo de fijación de la polea de inversión, M8x38 (23Nm)**
- (6) Tornillo de fijación de la unidad tensora, M8x120 (25 Nm)**
- (7) Tornillo de fijación del amortiguador hidr., M8x30 (32 Nm)**
- (8) Tornillo de fijación del amortiguador hidr., M8x30 (35 Nm)***

- *) El artículo también se puede adquirir por separado
- ***) El artículo no se puede adquirir por separado, pero es un componente de la unidad tensora completa (1)
- ***) El artículo no se puede adquirir por separado y no es un componente de la unidad tensora (1)




Fig. 2: 534 0014 10 - Versión con anillos sintéticos blancos y negros en el amortiguador hidr.

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.repxpert.com.

Situación 05.2009 (sustituido 10/2007)
INA 0002

Salvo modificaciones técnicas

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
 Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
 E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
 Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

