



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Tensor de correa 534 0375 10 modificado

Mayor cobertura de gama en los motores de gasolina de 6 cilindros

Fabricantes: Audi, Porsche, Volkswagen

Modelos:

Audi: A4, A5, A6, A7, A8, Q7

Porsche: Cayenne, Panamera

Volkswagen: Touareg

Año de construcción: a partir de 2004

Motores: gasolina de 6 cilindros

Nº de artículo: 534 0375 10

Referencia original: 06E 903 133 B

06E 903 133 E

06E 903 133 Q

06E 903 133 R

06E 903 133 T

Se ha modificado el tensor de correa 534 0375 10. Con ello, Schaeffler Automotive Aftermarket cubre en los vehículos mencionados anteriormente una gama aún mayor de motores de gasolina de seis cilindros.

El modelo nuevo (figura 1) del tensor de correa se diferencia solo visualmente de su predecesor (figura 2) y cumple sin limitaciones las especificaciones.



Figura 1: 534 0375 10 – Modelo nuevo



Figura 2: 534 0375 10 – Modelo antiguo

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 84
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

