



SERVICE INFO – INA 0156



Napínací kladka 531 0264 10 popř. 531 0780 10

Před montáží vždy zkontrolujte upevňovací šroub na straně motoru

Výrobce:	Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Suzuki, Toyota
Modely:	
Citroën:	Berlingo, C4, C5, C8, C15, Evasion, Jumper, Jumpy, Xsara
Fiat:	Ducato, Scudo, Ulysse
Lancia:	Phedra, Zeta
Peugeot:	206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner
Suzuki:	Grand Vitara, Vitara
Toyota:	Corolla

Motor:	
Citroën/Peugeot:	1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI,
Fiat:	1.9 D, 2.0 JTD, 2.2 JTD,
Lancia:	2.0 JTD, 2.2 JTD,
Suzuki:	2.0 HDI
Toyota:	1.9 D

Obj. č.: 531 0264 10
531 0780 10

Aktuální přiřazení viz katalog dílů


V případě, že se musí demontovat napínací kladka u vozidel uvedených v seznamu, musí se bezpodmínečně přezkontrolovat pevné utažení upevňovacího šroubu na straně motoru (obrázek 1).



Obrázek 1: Upevňovací šroub na straně motoru




Obrázek 2: 531 0780 10 - napínací kladka INA s přiloženým šroubem



Obrázek 3: 531 0264 10 - napínací kladka INA s přiloženým šroubem

Pokud se uvolnil upevňovací šroub, musí být znovu zajištěn vhodnými zajišťovacími prostředky a utažen předepsaným utahovacím momentem.

Pokud se to neprovede, může dojít k poškození ozubeného rozvodového řemenu. To v nejhorším případě může vést až k poškození motoru.



Obrázek 4: Napínací kladka INA s objímkou a upevňovacím šroubem v montážní poloze

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.

Tel. +420 267 298 601-7

Hotline +420 602 240 554

aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.cz

